

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psl.
Gaisrinės saugos instrukcija Nr. 32	Darbų saugos skyrius	2024-07-18 Nr. VTA-I24-154	PATVIRTINTA 2026-06-29 Nr.: VTA-I26-109 Patvirtintas	1 iš 15

144PATVIRTINTA
UAB „Vilniaus vandenys“
Generalinio direktoriaus

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „VILNIAUS VANDENYS“
Įmonės kodas 120545849

GAISRINĖS SAUGOS INSTRUKCIJA NR. 32

Turinys

:

I.	BENDROSIOS NUOSTATOS.....	1
II.	BENDRIEJI REIKALAVIMAI.....	2
	Degios medžiagos.....	3
III.	GAMYBINĖS PATALPOS, TECHNOLOGINIAI PROCESAI IR ĮRENGINIAI.....	4
	Džiovinimo kameroje.....	6
	Elektros įrenginiai.....	6
	Šildymo įrenginiai.....	7
	Vėdinimo įrenginiai.....	7
	Dujos.....	7
	Medžio apdirbimas.....	8
	Ugnies darbai.....	8
	Darbas laboratorijoje.....	9
	Transporto priemonių stovėjimo aikštelės.....	9
	Sandėliavimo reikalavimai pastatuose, patalpose.....	9
IV.	EVAKUACINIAI IŠĖJIMAI.....	10
V.	GAISRŲ GESINIMO PRIEMONĖS IR GAISRINĖ ĮRANGA.....	11
VI.	DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ KILUS GAISRUI AR SPROGIMUI.....	12
VII.	GESINTUVO NAUDOJIMAS.....	13
VIII.	PATALPŲ UŽDARYMAS PASIBAIGUS DARBUI.....	15
IX.	BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS.....	15

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. UAB „Vilniaus vandenys“ (toliau – Bendrovės) gaisrinės saugos instrukcija taikoma visiems Bendrovės ir kitų įmonių ir organizacijų darbuotojams (toliau – Darbuotojas) dirbantiems Bendrovės teritorijoje ar patalpose ir nustato pagrindinius gaisrinės saugos reikalavimus, kurių privalo laikytis visi Bendrovėje dirbantys asmenys.
2. Kiekvienas Darbuotojas privalo laikytis šios instrukcijos reikalavimų, vykdyti gaisrinės saugos ženklų nurodymus, naudoti įrenginius pagal paskirtį ir nedaryti veiksmų, galinčių sukelti gaisrą ar sprogimą.
3. Darbuotojas, dirbantis Bendrovėje, yra instruktuojami gaisrinės saugos klausimais: prieš pradėdamas darbą, darbo metu periodiškai – ne rečiau kaip vieną kartą per dvyliką mėnesių, taip pat papildomai, kai pasikeičia darbo sąlygos ar atsiranda kiti rizikos veiksniai.
4. Papildomai Bendrovės Darbuotojai instruktuojami atnaujinus gaisrinės saugos instrukciją, pakeitus darbo vietą, pasikeitus darbo funkcijoms, technologiniams procesams ar gamybos technologijoms, įdiegus Bendrovėje nenaudotus technologinius procesus, technologines inovacijas, įvykus sprogimui ar gaisrui, paaiškėjus, kad Darbuotojas stokoja žinių.
5. Be šioje instrukcijoje nurodytų reikalavimų, Darbuotojai (pagal darbo vietas ir darbo pobūdį) privalo būti susipažinę ir laikytis cheminių medžiagų ir preparatų saugos duomenų lapuose, įrenginių naudojimo

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psl.
Gaisrinės saugos instrukcija Nr. 32	Darbų saugos skyrius	2024-07-18 Nr. VTA-I24-154	Patvirtintas	2 iš 15

instrukcijose, galiojančių standartų, statybos technologinių reglamentų ir normų, technologinių sąlygų, saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklėmis, taip pat kitų gaisrinę saugą reglamentuojančių norminių aktų reikalavimais.

6. Darbuotojai privalo nedelsdami pranešti tiesioginiam vadovui arba atsakingiems asmenims apie pastebėtus gaisrinės saugos pažeidimus, įrenginių gedimus ar kitas aplinkybes, galinčias sukelti gaisrą.
7. Asmenims, atsakingiems už gaisrinę saugą, Bendrovės vadovui ir (arba) jo paskirtiems atsakingiems asmenims vykdant gaisrinės saugos vidinę kontrolę, įrengiant patalpas, keičiant darbo aplinką ir priemones, pertvarkant teritoriją, darbo vietas, diegiant naujus procesus, privalu žinoti ir laikytis gaisrinės saugos teisės aktuose bei gamintojų techninėje dokumentacijoje nurodytų reikalavimų.

II. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

8. Bendrieji principai, leidžiantys išvengti gaisro yra šie:

- 8.1.  Nesudaryti degios aplinkos!

- 8.2.  Degioje aplinkoje vengti užsidegimo šaltinio (degančio ar įkaitusio paviršiaus, taip pat elektros iškrovos, turinčių pakankamai energijos ir temperatūros kitai medžiagai uždegti)!

- 8.3.  Pastebėjus užsidegimą, riboti oro cirkuliavimą:

8.3.1. uždaryti duris ir langus, kad būtų apribotas deguonies patekimas į degimo vietą;

8.3.2. laikytis nustatytos darbo tvarkos ir nenaudoti įrenginių, medžiagų ar prietaisų ne pagal paskirtį;

8.3.3. prižiūrėti darbo vietą – nelaikyti joje perteklinių degių medžiagų ir atliekų.

9. Klasikinė degimo schema:

Degimo trikampis:



Pašalinus bent vieną iš šių komponentų – degimas nutrūksta!

10. Bendrovėje rūkyti galima tik tam tikslui skirtose, specialiu ženklu  pažymėtose vietose. Rūkymas ne tam tikslui skirtose vietose gali sukelti gaisrą, sprogimą, kitus padarinius:

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psl.
Gaisrinės saugos instrukcija Nr. 32	Darbų saugos skyrius	2024-07-18 Nr. VTA-I24-154	Patvirtintas	3 iš 15

- 10.1. pelenus ir nuorūkas mesti tik į specialiai tam skirtas nedegias pelenines ar urnas nuorūkomis;
- 10.2. baigus rūkyti įsitikinti, kad nuorūka užgesinta.
- 10.3. Bendrovės pagal sprogimą ir gaisrą pavojingose teritorijose ar patalpose draudžiama rūkyti. Apie šių vietų pavojingumą sprogimui gali informuoti sekantys ženklai:



- 10.3.1. draudžiama naudoti atvirą ugnį;



- 10.3.2. rūkyti draudžiama;



- 10.3.3. sprogstama aplinka;



- 10.3.4. sprogimo pavojus.

11. Šiukšlės ir kitos atliekos Bendrovėje turi būti laikomos tam skirtose vietose ir reguliariai šalinamos iš Bendrovės patalpų bei teritorijos. Bendrovės teritorija turi būti nušienauta. Atliekos, galinčios savaime užsidegti (pvz., alyvuoti skudurai), turi būti laikomos metalinėse uždaromose talpose.
12. Draudžiama kaupti degias atliekas darbo vietose, evakuacijos keliuose, prie įrenginių ar statinių.

Degios medžiagos

13. Bendrovėje naudojamos toliau nurodytos gaisro ir sprogimo atžvilgiu pavojingos medžiagos (žr. medžiagų saugos duomenų lapuose pateiktą informaciją):
 - 13.1. dujos;
 - 13.2. skystieji (naftos produktai, dezinfekavimo skystis ir kt.);
 - 13.3. kietosios medžiagos (popierius, mediena, padangos ir kt.);
 - 13.4. dulkės (medžio, metalo dulkės ir kt.).
14. Darbuotojai, dirbantys su pavojingomis medžiagomis, privalo atpažinti pavojingų medžiagų ženklavimą ir laikytis prie jų nurodytų saugos reikalavimų, žinoti jų pavojingas savybes ir laikytis saugos duomenų lapuose nurodytų reikalavimų.
15. Degios medžiagos gali būti žymimos ženklais:



- 15.1. lengvai užsidegančios, uždegus gali sprogti;



- 15.2. oksiduojanti medžiaga, neteisingai naudojamas ar susilietęs su kitomis medžiagomis produktas gali sprogti arba užsidegti;



- 15.3. sprogstamoji medžiaga, gali sprogti nuo smūgio. Trinties, ugnies ar kitų uždegimo šaltinių;



- 15.4. degios kietosios medžiagos.



16. Medžiagos turi būti laikomos grupėmis, pagal joms gesinti naudojamas medžiagas (vanduo, putos, dujos ir t.t.). **Draudžiama** laikyti tarpusavyje nesuderinamas medžiagas kartu (pvz., oksiduojančias ir degias medžiagas).



17. Bendrovėje **draudžiama** degias medžiagas ir tarą sandėliuoti ant rampų, po laiptais, prie statinių, arčiau kaip 2 m.

18. Palėpėse **draudžiama** laikyti degias medžiagas ir degius skysčius. Palėpės turi būti užrakintos, o raktai laikomi prieinamoje vietoje, iš kurios juos galima paimti bet kuriuo paros metu.

19. Į kanalizacijos sistemas ir vandens rezervuarus draudžiama pilti sprogius ir degius produktus.



20. Ant taros turi būti nurodytas laikomų medžiagų pavadinimas, kiekis ir jų pavojingumo charakteristikos. **Draudžiama** naudoti nepaženklintą arba netinkamai paženklintą tarą

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psl.
Gaisrinės saugos instrukcija Nr. 32	Darbų saugos skyrius	2024-07-18 Nr. VTA-I24-154	Patvirtintas	4 iš 15



21. Patalpose ar teritorijoje pažymėtose ženklų draudžiama naudoti atvirą ugnį:

21.1. rūsiuose, palėpėse (išskyrus atvejus, kai ugnies darbams atlikti išduotas leidimas);

21.2. sandėliuose (išskyrus atvejus, kai ugnies darbams atlikti išduotas leidimas);



21.3. patalpose, pažymėtose šiais ženklais:

21.4. įvairių komunikacijų vamzdinių atšildymui;

21.5. dujų nuotėkio vietai nustatyti;



21.6. ženklų  pažymėtose patalpose (sprogimui ir gaisrui pavojingos patalpos ar teritorijos), išskyrus atvejus, kai ugnies darbams atlikti išduotas leidimas.

22. Išsiliejus degioms medžiagoms, jos turi būti nedelsiant surenkamos naudojant tam skirtas priemonės (sorbentus, smėlį ir pan.) ir pašalinamos saugiai.

23. Baigus darbą ir išeinant iš patalpos ar teritorijos, būtina patikrinti paliekamos vietos gaisrinės saugos būklę.

III. GAMYBINĖS PATALPOS, TECHNOLOGINIAI PROCESAI IR ĮRENGINIAI

24. Prie įėjimo į gamybines patalpas yra nurodytos patalpų kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų ir ženklinamos šiais ženklais:

Patalpos kategorija	Medžiagų, esančių patalpoje ar naudojamų technologiniame procese, apibūdinimas
	Ypač degios dujos, degūs, labai degūs ir ypač degūs skysčiai, kurių pliūpsnio temperatūra neviršija 28 °C, kai naudojama jų tiek, kad užsidegus sprogiam garų ar dujų ir oro mišiniui, patalpoje susidaro didesnis kaip 5 kPa sprogimo momentinis viršslėgis. Medžiagos, kurios sprogstos ir dega, sąveikaudamos su vandeniu, deguonimi ar viena su kita, kai naudojama jų tiek, kad įvykus sprogimui patalpoje susidaro didesnis kaip 5 kPa sprogimo momentinis viršslėgis.
	Degios dulkės arba pluoštas, degūs ir labai degūs skysčiai, kurių pliūpsnio temperatūra 28 °C ir aukštesnė, degūs skysčiai, įkaitinti iki jų pliūpsnio temperatūros ir daugiau, degūs skysčiai, kurie kilus avarijai gali sudaryti sprogius aerozolius, kai naudojama jų tiek, kad užsidegus sprogiam dulkių ar garų ir oro mišiniui, patalpoje susidaro didesnis kaip 5 kPa sprogimo momentinis viršslėgis.
	Degūs ir labai degūs skysčiai, degios ir sunkiai degios kietos medžiagos (taip pat dulkės ir pluoštas); medžiagos, kurios dega tik sąveikaudamos su vandeniu, deguonimi ar viena su kita, jei patalpa nepriskiriama A_sg ir B_sg kategorijoms ir kai medžiagų naudojama tiek, kad gaisro apkrova patalpoje didesnė arba lygi 42 MJ/kv. m.
	Karštos, įkaitusios, išlydytos nedegios medžiagos; medžiagos, kurias apdorojant išspinduliuojama šiluma, išskiriamos kibirkštys ar liepsna; degios dujos, skysčiai ir kietos medžiagos, kurios naudojamos kaip kuras arba sunaikinamos deginant.
	Nedegios medžiagos arba patalpos, kuriose gaisro apkrova mažesnė kaip 42 MJ/kv. m.

Reikalavimai dirbant A_sg ir B_sg kategorijų pagal sprogimo ir gaisro pavojų patalpose:



25. Dirbti šiose patalpose leidžiama tik esant įjungtai ištraukiamajai vėdinimo sistemai, sugedus vėdinimo įrenginiams **draudžiami** bet kokie technologiniai procesai.



26. Dirbant A_sg ir B_sg kategorijų pagal sprogimo ir gaisro pavojų patalpose **draudžiama**:

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psł.
Gaisrinės saugos instrukcija Nr. 32	Darbų saugos skyrius	2024-07-18 Nr. VTA-I24-154	Patvirtintas	5 iš 15

- 26.1. naudoti atvira ugnimi;
- 26.2. įvažiuoti motorinėms transporto priemonėms;
- 26.3. naudoti elektros šviestuvus su nuimtais apsauginiais gaubtais ir neužsandarinta apšvietimo armatūra;
- 26.4. šildyti atviro tipo šildymo prietaisais;
- 26.5. naudoti laidus ir kabelius su pažeista arba eksploatavimo metu dielektrinių savybių netekusi izoliacine medžiaga;
- 26.6. tiesiogiai prikalti laidus ir kabelius;
- 26.7. naudoti kibirkštis galinčius sukelti įrankius ar įrenginius, kurie nėra pritaikyti darbui sprogyje aplinkoje;
- 26.8. sandėliuose įrengti kištukinius lizdus.



27. Dirbant A_{sg} ir B_{sg} kategorijų pagal sprogimo ir gaisro pavojų patalpose **privaloma**:
- 27.1. avėti kibirkščiavimo nesukeliančią avalynę;
- 27.2. dėvėti statinio elektros krūvio nekaupiančius drabužius;
- 27.3. naudoti įrenginius, įrankius bei kitus daiktus, nesukeliančius kibirkščiavimo;
- 27.4. nedelsiant nutraukti darbus ir informuoti atsakingus asmenis, pastebėjus dujų, garų ar dulkių nutekėjimą, kvapą ar kitus pavojaus požymius.

Reikalavimai dirbant C_g kategorijų pagal sprogimo ir gaisro pavojų patalpose.



28. Dirbant C_g kategorijų pagal sprogimo ir gaisro pavojų patalpose **draudžiama**:
- 28.1. naudoti elektros šviestuvus su nuimtais apsauginiais gaubtais ir neužsandarinta apšvietimo armatūra;
- 28.2. šildyti atviro tipo šildymo prietaisais;
- 28.3. naudoti laidus ir kabelius su pažeista arba eksploatavimo metu dielektrinių savybių netekusi izoliacine medžiaga;
- 28.4. tiesiogiai prikalti laidus ir kabelius.

Dg ir ir Eg kategorijų pagal sprogimo ir gaisro pavojų patalpose papildomi reikalavimai nėra taikomi.

29. Pastebėjus įrenginius ir vamzdynus su netvarkinga, mechaniškai pažeista, įmirkusia skysčiais izoliacija, nedelsiant informuoti atsakingus asmenis ir, jei saugu, sustabdyti įrangos darbą.
30. Gamybinėse patalpose nuo įrenginių, šildymo prietaisų, elektros variklių, šviestuvų, laidų ir kitų elektros įrenginių turi būti valomos dulkės ir kitos degios atliekos. Dulkės turi būti šalinamos taip, kad nesusidarytų dulkių debesys.
31. Technologinius įrenginius aptarnaujantis Darbuotojas turi būti susipažinęs su vamzdynų technologine schema, sklendžių išdėstymu ir jų paskirtimi, ištikus avarijai mokėti atlikti vamzdynų sklendžių perjungimo, uždarymo ir atidarymo operacijas. Įvadinės sklendės turi būti su užrašais, o jų vietą privalo žinoti ir budintis personalas.



32. **Draudžiama** dirbti esant išjungtiems kontroliniams matavimo ir apsaugos prietaisams ir būtina nuolat sekti kontrolinių matavimo prietaisų parodymus
33. Visų technologinių įrenginių metaliniai korpusai turi būti įžeminti, neatsižvelgiant į tai, ar naudojamos kitos apsaugos nuo statinio elektros krūvio priemonės. Pastebėjus matavimo ar apsaugos prietaisų gedimus, darbus nutraukti.
34. Dirbtuvėse, gamybinėse patalpose, metalo drožlės ir panaudotos valymo medžiagos turi būti dedamos į metalines uždaromas dėžes, o darbui pasibaigus – išnešamos iš patalpų.
35. Transporto priemonių remonto vietose turi būti nedegios dėžės su dangčiais naudotiems kuro ir tepalo filtrams, skudurams, degioms šiukšlėms sudėti. Panaudoti naftos produktai turi būti išpilami į tam skirtus indus ir laikomi tik tam tikslui skirtose vietose. Išliejus ypač degius, labai degius ir degius skysčius būtina užpilti smėliu, pjuvenomis ar sorbentu ir pašalinti į tam skirtą vietą. Užtikrinti, kad išsiliejusios medžiagos nepatektų į kanalizaciją ar aplinką.
36. Kai kabeliai ir vamzdynai kerta statybinės konstrukcijas, angos tarp jų ir konstrukcijų per visą konstrukcijos storį turi būti sandarinamos užpildu, kurio atsparumas ugniai yra ne žemesnis už pačios kertamos statybinės konstrukcijos atsparumą ugniai.

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psł.
Gaisrinės saugos instrukcija Nr. 32	Darbų saugos skyrius	2024-07-18 Nr. VTA-I24-154	Patvirtintas	6 iš 15

Džiovinimo kameroje

37.  Džiovinimo kameroje **draudžiama** naudoti atvirus elektros elementus ir kontaktines jungtis. Džiovinimo kamerų kaitinimo elementai neturi liesti gaminių ir kitų degių medžiagų. Ant jų neturi patekti ypač degūs, labai degūs ir degūs skysčiai.
38.  Džiovinimo kamerų šilumos izoliacijai **draudžiama** naudoti žemesnės kaip A1 (t. y. nedegi termoizoliacinė medžiaga, pvz. akmens vata) degumo klasės statybos produktus.
39. Džiovinimo kamera turi būti įrengta taip, kad prireikus būtų galima džiovinamas medžiagas lengvai ir greitai pašalinti.
40. Temperatūros davikliai, prietaisai, signalizuojantys technologinio proceso pažeidimus džiovinimo kameroje ir automatiškai blokuojantys įrenginius, turi būti techniškai tvarkingi.
41. Kiekvienoje džiovykloje turi būti nustatomas leistinas kraunamų medžiagų kiekis ir darbo temperatūros režimas, kuris palaikomas automatiniais temperatūros reguliatoriais.
42. Jei nepertraukiamo džiovinimo proceso metu sustojo konvejeris, turi būti numatytas automatinis džiovinimo sistemos išjungimas arba sumontuota atitinkama signalizacija.

Elektros įrenginiai

43. Prietaisų ar įrenginių, kurie nėra atjungti nuo elektros srovės draudžiama gesinti vandeniu.
44. Požymiai rodantys netvarkingą elektros instaliaciją:
- 44.1. karšti kištukiniai lizdai, kištukai, kabeliai ir laidai;
- 44.2. dėl neaiškių priežasčių dažnai atsijungia saugos aparatai (elektros saugikliai, automatiniai jungikliai, srovės nuotėkio rėlė, žaibo iškroviklis;
- 44.3. mirga šviesa;
- 44.4. atsiranda aprūkimo, degimo žymės ant ar virš kištukinių lizdų, jungiklių, juntamas elektros laidų svilėsių kvapas;
- 44.5. įjungus elektros prietaisus „krečia“, iš lizdo pasipila kibirkštys.
45. Pastebėjus bent vieną iš šių požymių nedelsiant išjungti elektros prietaisus ir informuoti atsakingus asmenis dėl gedimų pašalinimo.
46. Nepalikti be priežiūros įjungtų elektros prietaisų, išskyrus atvejus, kai jie skirti nuolatiniam automatiniam darbui.
47. Saugoti, kad nesusilaptų ar nesudrėktų elektros laidai, kištukiniai lizdai, kištukai, elektros prietaisai.
48. Stebėti, kad elektros laidai nebūtų prispaudžiami durimis, baldais, įrenginiais, mindomi, ar kitaip pažeidžiami mechanškai.
49. Į kištukinius lizdus nejungti elektros prietaisų, kurie viršija leistiną galią. Nejungti į vieną kištukų bloką kelių, ypač galingų elektros prietaisų.
50. Elektros šviestuvuose turi būti naudojamos ne didesnės galios elektros lempos, negu nurodyta šviestuvų techninėse charakteristikose.
51. Gamybinėse patalpose, kuriose kaupiasi daug dulkių, elektros skirstomųjų spintų ir skydinių durys turi būti sandarios.
52. Nuo įrenginių, elektros variklių, šviestuvų, laidų ir kitų elektros įrenginių turi būti valomos dulkės ir kitos degios atliekos.
53.  Transformatorinės pastotės ir elektros skydinės turi būti švarios, jose **draudžiama** laikyti kitus įrenginius ar medžiagas.
54.  Eksploatuojant elektros įrenginius, **draudžiama**:
- 54.1. kabinti elektros šviestuvus ir kitus daiktus tiesiog ant elektros laidų ir kabelių;
- 54.2. naudoti nekalibruotus ir savos gamybos apsaugos aparatus;
- 54.3. naudoti laidus ir kabelius su pažeista arba eksploatavimo metu dielektrinių savybių netekusia izoliacine medžiaga;
- 54.4. tiesiogiai prikalti laidus ir kabelius.

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psl.
Gaisrinės saugos instrukcija Nr. 32	Darbų saugos skyrius	2024-07-18 Nr. VTA-I24-154	Patvirtintas	7 iš 15

55. Visi elektros įrenginiai turi būti apsaugoti nuo trumpojo laidų jungimo ir kitų nevardinių režimų, galinčių sukelti gaisrą.
56. Kilnojamiesiems elektros šviestuvams ir kitiems kilnojamiesiems elektros įrenginiams turi būti naudojami tik lankstūs kabeliai.
57. Elektros ventiliatorių oro įsiurbimo angos turi būti uždengtos tinklu, kad į jas nepatektų pašalinių daiktų ir medžiagų.
58. Laidai ir kabeliai turi būti sujungiami presuojant, suvirinant, lituojant arba specialiomis jungtimis.
59. Skirtingų metalų laidus sujungti leidžiama tik specialiomis jungtimis.
60. Laikiną elektros instaliaciją leidžiama naudoti tik statybos, remonto ar avarijų likvidavimo metu.
61. Neekspluatuojami elektros įrenginiai turi būti atjungti nuo elektros tinklo.
62. Atstumas nuo elektros šviestuvų iki degių medžiagų turi būti ne mažesnis nei 0,5 m.
63. Priėjimo prie elektros skydinių ir skirstomųjų spintų vietos turi būti tvarkingos ir neužkrautos. Jose ir 1 m atstumu nuo jų draudžiama laikyti, bet kokias medžiagas.

Šildymo įrenginiai

64. Visi šildymo įrenginiai prieš šildymo sezono pradžią turi būti patikrinti, eksploatuojami pagal gamintojo instrukcijose nustatytus gaisrinės saugos reikalavimus.
65.  **Draudžiama** džiiovinti (pvz. darbo drabužius, darbo avalynę ar kt.) ir laikyti degias medžiagas arčiau kaip 0,5 m nuo katilų ir jų vamzdinių arba ant jų.
66.  A_{sg} , B_{sg} , C_g kategorijų pagal sprogimo ir gaisro pavojų patalpas šildyti atviro tipo šildymo prietaisais **draudžiama**.
67. Šildymo įrenginiai, dūmtraukiai turi būti techniškai sutvarkyti.
68. Gamybinėse patalpose, kuriose yra degių dulkių, nuosėdų, šildymo įrenginių paviršiai turi būti reguliariai valomi.

Vėdinimo įrenginiai

69. Vėdinimo įrenginiai turi būti eksploatuojami pagal gamintojo instrukcijose nustatytus gaisrinės saugos reikalavimus.
70. Atsižvelgiant į gamintojo reikalavimus, bet ne rečiau kaip kartą per metus, privaloma tikrinti vėdinimo sistemų (ventiliatorių, ortakių, ugnį sulaikančių prietaisų, drėkinimo kamerų, ir pan.) techninę būklę ir Bendrovėje patvirtintą grafiką, valyti jose susikaupusias nuosėdas. Tikrinimo ir valymo rezultatai turi būti įforminami raštu.
71.  Vėdinimo kameroje **draudžiama** laikyti įrenginius ir bet kokias medžiagas. Jos turi būti užrakintos.
72. Atsiradus gedimams, dėl kurių tiesiogiai ar netiesiogiai gali kilti gaisras, būtina nedelsiant išjungti ventiliatorių ir pašalinti gedimus.
73.  Eksploatuojant vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemas, **draudžiama** išmontuoti ugnį sulaikančius įrenginius arba atskirus jų elementus.

Dujos

74.  Patalpose pajutus dujų kvapą, būtina nedelsiant užsukti dujotiekio čiaupą, išvėdinti visas patalpas ir iškviesti avarinę dujų tarnybą. Kol bus pašalintas gedimas ir patalpoje jaučiamas dujų kvapas, patalpose **draudžiama** degti degtukus, rūkyti, naudotis atvira ugnimi, įjungti ir išjungti elektros prietaisus / jungiklius.
75.  Aplink degių dujų balionų sandėliavimo vietas **draudžiama** laikyti degias medžiagas, dirbti su atvira ugnimi arba rūkyti mažesniu kaip 10 m atstumu.
76.  **Draudžiama** dujų balionus statyti / laikyti prie evakuacijos keliuose esančių durų, pastatų

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psl.
Gaisrinės saugos instrukcija Nr. 32	Darbų saugos skyrius	2024-07-18 Nr. VTA-I24-154	Patvirtintas	8 iš 15

pagrindinių fasadų pusės, prie įvažų, rūsiuose, cokoliniuose aukštuose.

77. Degių dujų balionai turi būti laikomi atskirai nuo deguonies, suslėgtojo oro, fluoro ir kitų oksidatorių bei toksinių dujų balionų.



78. Dujų balionų sandėliuose **draudžiama** laikyti kitas medžiagas ir įrenginius.

79. Dujų balionai, kuriuose pastebėtas dujų nuotėkis, turi būti nedelsiant išnešami iš sandėlio.



80. Sandėliuojami dujų balionai neturi būti veikiami šilumos ir kritulių. **Draudžiama** laikyti dujų balionus kitos paskirties sandėliuose.



81. Į sandėlius, kuriuose laikomi degių dujų balionai, **draudžiama** įeiti asmenims, dėvintiems avalynę arba drabužius, galinčius sukelti kibirkščiavimą.

82. Dujų balionai nuo šildymo prietaisų turi būti laikomi ne mažesniu kaip 1 m atstumu.



83. **Draudžiama** dirbti, liesti deguonies balionų ventilius tepaluotais rūbais, pirštinėmis ar rankomis.



84. **Draudžiama** palikti be priežiūros įjungtus neautomatinius dujinius prietaisus.

85. Laikyti pastato viduje degių dujų balionus grupėmis (du ir daugiau) leidžiama nedegiose vėdinamose spintose, o pastato išorėje – prie aklinos nedegios sienos ir ne mažesniu, kaip 1 m atstumu iki langų, durų, ir kitų angų.

86. Pripildyti dujų (išskyrus technines dujas) balionai turi būti laikomi ir transportuojami vertikaliai arba horizontaliai su ant atgalių užsuktomis aklėmis.

Medžio apdirbimas



87. Baigus darbą, **draudžiama** darbo vietoje palikti degias medžiagas ir skysčius.



88. Medžio apdirbimo staklės turi turėti vietinius siurbiklius su užsklandomis atliekoms šalinti. **Draudžiama** dirbti staklėmis esant išjungtoms vėdinimo, pneumatinio atliekų šalinimo transporto sistemoms.

89. Kiekvienoje džiovykloje turi būti nustatomas leistinas kraunamų medžiagų kiekis ir darbo temperatūros režimas, kuris palaikomas automatiniais arba rankiniais temperatūros reguliatoriais.



90. Ciklonų ir dulkių surinkimo kameros turi būti nuolat uždarytos, susikaupusias medienos atliekas laiku šalinti. **Draudžiama** perpildyti ciklonų ir dulkių surinkimo kameras.

91. Nuo technologinių šildymo ir kitų įrenginių bei elektrinių prietaisų būtina valyti dulkes ir kitas degias medžiagas kiekvieną pamainą.

Ugnies darbai

92. Prie ugnies darbų priskiriamos gamybinės operacijos, kurių metu naudojama atvira ugnis, gali susidaryti kibirkštys arba medžiagos įkaitinamos iki temperatūros, galinčios sukelti jų užsiliepsnojamą (metalo suvirinimas elektra ir dujomis, darbai su lituojamąja lempa ir t. t.). Ugnies darbai Bendrovėje atliekami pagal patvirtintą „Atlikti ugnies (suvirinimo) darbus be ugnies darbų atlikimo leidimo“ Darbuotojų sąrašą.

93. Prieš atliekant ugnies darbus tinkamai paruošiama darbo vieta, 5 m. spinduliu pašalinamos medžiagos, kurios gali užsidegti.

94. Ugnies darbų vieta turi būti vėdinama (natūraliai ar veikiant vėdinimo sistemai). Darbo vietoje turi būti paruoštos priemonės gaisrui gesinti.



95. Atliekant ugnies darbus **draudžiama**:

- 95.1. dirbti techniškai netvarkinga įranga ir aparatūra;

- 95.2. suvirinti, pjauti neseniai nudažytas ir neišdžiūvusias konstrukcijas ir gaminius;

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psl.
Gaisrinės saugos instrukcija Nr. 32	Darbų saugos skyrius	2024-07-18 Nr. VTA-I24-154	Patvirtintas	9 iš 15

- 95.3. naudoti tepalu, riebalais, benzinu ar kitais degiais skysčiais suteptais drabužiais ir pirštinėmis;
- 95.4. užlaužti, persukti, tarpusavyje keisti ir naudoti ilgesnes kaip 30 m. žarnas;
- 95.5. naudoti neveikiančiais, techniškai nesutvarkytais suvirinimo įrangos matavimo prietaisais ir apsauginiais slėgio vožtuvais;
- 95.6. laikyti balionus horizontalioje padėtyje;
- 95.7. dirbti nesužymėtomis žarnomis.
96. Atstumas nuo suvirinimo vietos iki degių dujų balionų turi būti ne mažesnis kaip 10 m, o nuo deguonies baliono iki degių dujų baliono – ne mažesnis kaip 5 m.
97. Atliekant ugnies darbus, laidai ir kabeliai neturi liestis su dujų balionais ir kita įranga, apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų ir aukštos temperatūros.
98. Aparatai ir kiti įrenginiai, kuriuose bus atliekami ugnies darbai, turi būti sustabdyti ar išjungti, iš jų ir vamzdynų pašalintos galinčios sprogti ar užsidegti medžiagos, atjungti aklėmis nuo veikiančių aparatų ir komunikacijų, išgarinti arba išplauti vandeniu, išvėdinti, iš aparatų ir vamzdynų paimti oro mėginiai analizei atlikti.
99. Elektros suvirinimo aparatų kabeliai turi būti techniškai tvarkingi ir patikimai sujungti, pažeistos elektros kabelių vietos – patikimai izoliuotos.

Darbas laboratorijoje

100. Darbai, kurių metu gali išsiskirti kenksmingų, sprogių dujų bei garų, turi būti atliekami techniškai tvarkingose traukos spintose, veikiant vėdinimo sistemai. Vėdinimo sistema įjungžiama 5 min. prieš darbą ir išjungžiama baigus darbą.
101. Laboratorijų Darbuotojai turi būti susipažinę su naudojamų cheminių medžiagų ir preparatų sprogumu, gaisringumu ir laikytis atitinkamų saugos reikalavimų.
102. Reagentai turi būti laikomi stikliniuose induose su tampriais arba plastikiniais užsakamais kamščiais.
103. Prieigose prie cheminių medžiagų laikymo vietų turi būti aiškūs užrašai, nurodantys cheminės medžiagos būdingas savybes: „Ugnis pavojinga“, „Nuodinga“.
104.  **Draudžiama** palikti be priežiūros į elektros tinklą įjungtą aparatūrą ir kitus elektros įrenginius.
105. Suslėgtųjų, suskystintų ir ištirpintų dujų balionus būtina laikyti metalinėse spintose, ne laboratorijos patalpose. Spintos turi būti su vėdinimu.

Transporto priemonių stovėjimo aikštelės

106. **Bendrovės** teritorijoje, Darbuotojai savo asmenines transporto priemones gali parkuoti tik techniškai tvarkingas ir specialiai tam skirtose automobilių stovėjimo aikštelėse/vietose.
107.  **Draudžiama** laikyti krovininius automobilius, pakrautus ypač degiomis, labai degiomis ir degiomis medžiagomis, tam tikslui nepritaikytose vietose.
108.  Transporto priemonių stovėjimo aikštelėse **draudžiama**:
 - 108.1. dirbti nuolatinio pobūdžio terminio apdirbimo, suvirinimo, dažymo, medienos apdirbimo darbus, taip pat plauti detales ypač degiais, labai degiais ir degiais skysčiais;
 - 108.2. laikyti transporto priemones neuždengus dangteliais jų degalų bakų;
 - 108.3. užkrauti vartus ir kelius arba juos užstatyti transporto priemonėmis;
 - 108.4. šildyti variklius atvira ugnimi (deglais, lituojamosiomis lempomis), atliekant remonto ir kitus darbus pasišviesti atvirais ugnies šaltiniais;
 - 108.5. sandėliuoti degias medžiagas ir degių dujų balionus.

Sandėliavimo reikalavimai pastatuose, patalpose

109. Ant išorinės sandėlio durų (vartų) pusės – turi būti ženklai, apibūdinantys laikomų medžiagų ir prekių sprogumą ir gaisringumą (Asg, Bsg, Cg, Dg ir Eg) ir darbo vietose vadovaujamosi reikalavimai dirbant šiose patalpose (16-20 punktai).

110. Patalpose pažymėtose  **draudžiama**:
 - 110.1. naudoti atvira ugnimi (išskyrus atvejus, kai išduotas leidimas atlikti šiuos darbus);

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psl.
Gaisrinės saugos instrukcija Nr. 32	Darbų saugos skyrius	2024-07-18 Nr. VTA-I24-154	Patvirtintas	10 iš 15

- 110.2. naudoti elektros šviestuvus su nuimtais apsauginiais gaubtais ir neužsandarinata apšvietimo armatūra;
- 110.3. šildyti patalpas atviro tipo šildymo prietaisais;
- 110.4. nesant elektros apšvietimo, pagal sprogimą pavojingoms patalpoms, aparatūrai ir kitai įrangai laikinai apšviesti būtina naudoti sprogiai aplinkai saugius akumuliatorinius prožektorius. Prožektoriai turi būti įjungiami ir išjungiami už sprogimo atžvilgiu pavojingos zonos ribų.
111. Krovos mechanizmai turi būti techniškai tvarkingi. Savaeigiai mechanizmai ne darbo metu turi būti laikomi jiems skirtose vietose.
112. Medžiagos, laikomos ne lentynose, turi būti sudėtos į rietuves. Praeigos tarp rietuvių, stelažų ir nuo rietuvių, stelažų iki sienų turi būti neužkrautos.
113.  Sandėliuose, kurių plotas didesnis kaip 200 m², medžiagų, laikomų ne lentynose, sandėliavimo vietos turi būti pažymėtos juostomis ant grindų. Ne sandėliavimo vietose laikyti medžiagas **draudžiama**.
114.  Sandėliuose **draudžiama** užkrauti langus, duris ir vartus. Durys turi laisvai atsidaryti ir nebūti užblokuotos iš vidaus.
115.  **Draudžiama** sandėliuose rūkyti ir naudoti atvirą ugnį.
116.  Degių ir nedegių medžiagų, kurios laikomos degiose pakuotėse, sandėliuose **draudžiama** naudoti elektros šildytuvus su atvirais kaitinimo elementais, virykles ir kitus buitinius elektros prietaisus.
117. Sandėliuose, kurių plotas didesnis kaip 50 m², praeigos tarp stelažų ir rietuvių turi būti ne siauresnės kaip 0,8 m, o sandėliuose, kurių plotas didesnis kaip 200 m² – ne siauresnės kaip 1,2 m.
118.  Sandėliuose **draudžiama** perpilti naftos produktus.
119. Sandėliuose laikomų ypač degių, labai degių ir degių skysčių statines būtina krauti kamščiais į viršų.
120.  Lakų ir dažų sandėliuose **draudžiama** laikyti dažų, lakų ir tirpiklių atsargas pažeistoje ar atviroje taroje.
121.  Dirbti tik su tvarkingais ir švariais rūbais. **Draudžiama** dirbti su nešvariais, tepaluotais rūbais, pirštinėmis ar rankomis.

IV. EVAKUACINIAI IŠĖJIMAI

122. Gaisro ar kitos nelaimės metu Darbuotojams labai svarbu greitai ir saugiai pasitraukti iš pavojingos vietos. Bendrovėje naudojami išėjimai, evakuaciniai keliai gali būti paženklinėti šiais ženklais:
- 122.1. Evakuojantis sekti evakuacijos kryptį nurodančiais ženklais:
-  arba 
- 122.2. Evakuojantis eiti per duris virš kurių kabo šie ženklai:
-  arba  arba  arba  arba  ir kt.
- 122.3. Evakuotis į nurodytą ir ženklu pažymėtą susirinkimo vietą:
- 
123. Evakuotis ramiai, napanikuojant, vadovaujantis evakuacijos planais ir atsakingų asmenų nurodymais.
124. Gaisro metu draudžiama naudotis liftais.
125. Evakuojantis, esant dūmams, judėti pasilenkus arba šliaužti, kvėpuoti per audinį.
126. Darbuotojai privalo susipažinti su Evakuavimo planais savo darbo vietoje (-ose) ir žinoti Bendrovėje

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psl.
Gaisrinės saugos instrukcija Nr. 32	Darbų saugos skyrius	2024-07-18 Nr. VTA-I24-154	Patvirtintas	11 iš 15

esančius išėjimus, kad būtų galima palikti Bendrovės teritoriją gaisro ar kitos nelaimės atveju. Todėl:
126.1. Bendrovėje esantys evakuacijos keliai ir išėjimai turi būti laisvi, parengti Darbuotojams evakuoti;

126.2.  neužkrauti priėjimai prie gaisro gesinimo priemonių, elektros skydinių, skirstomųjų spintų, įvairių sklendžių, 1 m atstumu nuo jų **draudžiama** laikyti bet kokias medžiagas.

126.3. evakuacijos kelių grindų danga turi būti pritvirtinta;

126.4. durys evakuaciniuose išėjimuose iš vidaus turi lengvai atsidaryti bet kuriuo paros metu. Evakuacijos metu durys už savęs turi būti uždaromos (neužrakinant), siekiant apriboti gaisro ir dūmų plitimą.

127.  Siekiant nestabdyti Darbuotojų evakavimo, **draudžiama** rakinti aukštų holų, bendrojo naudojimo koridorių ir evakuacinių laiptinių, avarinių išėjimų duris, liukus, išskyrus:

127.1. turinčias stacionarius atidarymo iš vidaus įrenginius;

127.2. automatiškai atrakinamas suveikus gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemai arba atrakinamas aktyvavus gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų ranka valdomus pavojaus signalizavimo įtaisus, taip pat atrakinamas iš budinčio asmens pulto patalpos arba naudojant mygtuką šalia durų (dingus elektros įtampai nurodytais atvejais durys turi būti atrakinamos automatiškai);

127.3. atrakinamas iš vidaus raktu, laikomu šalia durų įrengtoje dėžutėje su į vidų įspaudžiamu stiklu.

128. Draudžiama užstatyti evakuacinius išėjimus ar trukdyti jais naudotis evakuacijos metu.

V. GAISRŲ GESINIMO PRIEMONĖS IR GAISRINĖ ĮRANGA

129. Bendrovėje yra naudojamos sekančios pirminės gaisrų gesinimo priemonės:

129.1. **Gaisro signalizacijos mygtukas**  , kuris pažymėtas ženklu „Gaisrinio aliarmo skelbimo vieta“  . Gaisrinės automatikos įrenginiai turi būti techniškai tvarkingi ir veikiantys. **Pastebėjus gaisrą, būtina nedelsiant paspausti gaisro signalizacijos mygtuką;**

129.2. **Gesintuvai**  , kurie pažymėti ženklu „Gesintuvas“  :

129.2.1. šie užrašai turi būti gerai matomi, įrengti 2-2,5 m. aukštyje nuo grindų ar žemės paviršiaus;

129.2.2. gesintuvai turi būti laikomi lengvai prieinamose vietose, apsaugoti nuo tiesioginio saulės poveikio ir laikomi ne arčiau kaip per 1 m. nuo šildymo prietaisų;

129.2.3. gesintuvai turi būti kabinami ne aukščiau kaip 1,5 m nuo grindų iki gesintuvo apačios ir taip, kad atidarytos patalpos durys netrukdytų jų paimti;

129.2.4. gesintuvuose esančių medžiagų kokybė turi būti tikrinama ne rečiau kaip 1 kartą per metus;

129.2.5. gesintuvų, kitos gaisrinės įrangos paleidimo įtaisai turi būti užplombuoti;

129.2.6. gesintuvai, esantys lauke arba nešildomose patalpose ir neskirti eksploatuoti žemai temperatūrai, šalčių metu turi būti pernešami į šildomas patalpas. Gesintuvo vietoje turi būti paliekamas „Gesintuvo“ ženklas ir aiškiai nurodoma jų laikymo vieta.

129.2.7.  gesintuvai, kurių patikros laikas pasibaigęs, laikyti objektuose ir naudoti gaisrui gesinti bei kitiems tikslams yra **draudžiama**;

129.2.8. Darbuotojai privalo žinoti artimiausio gesintuvo vietą ir mokėti juo naudotis.

129.3. **Gaisrinio čiaupo spintelė**  , kuri žymima ženklu „Gaisrinės žarnos ritinys“  :

129.3.1. gaisrinio čiaupo spintelėje esančios žarnos su švirkštais turi būti sausos, susuktos į dvigubą ritę ir prijungtos prie čiaupų ir švirkštų;

129.3.2. gaisrinio čiaupo spintelės turi būti tvarkingos, lengvai atidaromos, ant durelių turi būti ženklai „GČ-“  su nurodytu gaisrinio čiaupo numeriu ir „Ugniagesių iškvietimo telefono numeris“

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psl.
Gaisrinės saugos instrukcija Nr. 32	Darbų saugos skyrius	2024-07-18 Nr. VTA-I24-154	Patvirtintas	12 iš 15



129.3.3. priėjimas prie gaisrinio čiaupo turi būti laisvas ir neužkrautas;

129.3.4. vidaus gaisrinis vandentiekis turi būti 1 kartą per metus patikrintas: nuleistas vanduo iš kiekvieno gaisrinio čiaupo, įsitikinta, kad jie nesurūdię, sugedę gaisriniai čiaupai suremontuoti ar pakeisti naujais, gaisrinės žarnos perkantuos, hidrauliškai išbandytos;



129.3.5. **Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema** (GASS įrenginių) :

129.3.6. GASS įrenginys turi būti techniškai tvarkingas ir veikiantis;

129.3.7. GASS įrenginių bandymai turi būti atliekami ne rečiau kaip kartą per metus, vadovaujantis gamintojo pateikta technine informacija, o patikros rezultatus įforminti raštu.



130. Bendrovės objektuose yra ir **gaisriniai hidrantai** pažymėti ženklu „Gaisrinis hidrantas“ :



130.1. **draudžiama** užstatyti privažiavimo prie gaisrinių hidrantų kelius ir pačius gaisrinius hidrantus;

130.2. Gaisriniai hidrantai turi būti tvarkingi, jų šulinių dangčiai turi lengvai atsidaryti bet kuriuo metų laiku;

130.3. Kartą per metus būtina patikrinti gaisrinių hidrantų, hidrantų kolonėlių techninę būklę (paleisti vandenį), o patikros rezultatus įforminti raštu.



131. **Draudžiama** pirmines gaisrų gesinimo priemones ir inventorių naudoti ne pagal paskirtį.

132. Pastebėjus pirminių gaisrų gesinimo priemones gedimus ar pažeidimus, nedelsiant informuoti atsakingus asmenis.

VI. DARBUOTOJŲ VEIKSMAI KILUS GAISRUI AR SPROGIMUI

133. Pastebėjus gaisrą, įvertinti gaisro dydį ir savo galimybes. Nedelsiant imtis veiksmų:



133.1. **paspausti** gaisro signalizacijos mygtuką;



133.2. nedelsiant **pranešti** apie gaisrą ugniagesiams bendruoju pagalbos telefonu – **112**;



133.3. **įspėti** apie gaisrą kitus Darbuotojus ir patalpose esančius asmenis;



133.4. jei kilo mažas gaisras, ir įsitikinus, kad **galima jį užgesinti pačiam**, gesinti jį pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis, kitais atvejais nedelsiant evakuotis. Nekelti pavojaus savo ir kitų žmonių gyvybei bandant gesinti gaisrą;



133.5. **nutraukti elektros tiekimą**, užsukti technologinių vamzdinių sklendes (jos privalo būti su užrašais), jei Darbuotojas geba ir žino (instrukuotas ir/ar apmokytas), kaip saugiai tai atlikti;



133.6. **evakuotis** iš pavojingos zonos napanikuojant, laikantis evakuacijos planą ir nurodytą kryptį.

134. Išgirdus gaisro signalizacijos signalą:

134.1. vadovautis evakuacijos kryptį nurodančiais ženklais ir skubėti tiesiai į lauką, bet nesinaudoti liftais, neiti per dūmus, išeinant uždaryti duris;

134.2. jeigu patalpoje prasidėjo gaisras ir sparčiai pradėjo kauptis dūmai, gultis ant grindų ir labai greitai šliaužti išėjimo link. Apačioje, po dūmais, lengviau kvėpuoti ir geriau matyti;

134.3. negrįžti į degantį pastatą;



134.4. ženklu pažymėtoje vietoje „Susirinkimo vieta“ prisistatyt vadovui / atsakingam už evakavimą

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psł.
Gaisrinės saugos instrukcija Nr. 32	Darbų saugos skyrius	2024-07-18 Nr. VTA-I24-154	Patvirtintas	13 iš 15

objekte;

134.5.pasitikti atvykstančius ugniagesius;

134.6.Vykdyti ugniagesių gelbėtojų nurodymus.

135. Jeigu užsidegė rūbai, laikytis taisyklės: „sustok, griūk ant žemės ir riskis“. Nepainioti šios taisyklės su įsakymu bėgti iš gaisro vietos. Užsidegus rūbams, niekada nebėgti, nes nuo to tik stipriau degs. Jei yra galimybė, užgesinti liepsną uždengiant audiniu.



136. Bendrovėje žmonių evakavimui ir gaisro gesinimui, kol atvyks ugniagesiai gelbėtojai vadovauja vadovas arba atsakingas už gaisrinę saugą Darbuotojas. Jų pareiga:

136.1.evakuoti Darbuotojus į surinkimo vietą;

136.2.po evakuacijos, visus evakuotuosius (Darbuotojus) sutikrinti pagal sąrašą;

136.3.užtikrinti, kad į pavojingą zoną negrįžtų evakuoti Darbuotojai.

VII. GESINTUVO NAUDOJIMAS

137. Tik mažą gaisrą galima užgesinti pačiam, jei gaisras vidutinis ar didelis - nerizikuokite. Prieš pradedant gesinti būtina įsitikinti, kad nėra tiesioginio pavojaus jūsų ir kitų Darbuotojų gyvybei ar sveikatai.

138. Susipažinti su gesintuvo instrukcija, kuri priklijuota ant gesintuvo korpuso.

139. Gaisrų skirstymo klasės:

A klasės gaisrai: dega kietos degios medžiagos, didesne dalimi organinės kilmės, pvz. deganti mediena, popierius, šiaudai, anglis, tekstilė, automobilių padangos ir kt.	B klasės gaisrai: dega degūs skysčiai arba medžiagos, turinčios savybę lydytis, pvz. degantis benzinas, naftos produktai, riebalai, lakas, derva, vaškas, eteris, alkoholis ir kt.	C klasės gaisrai: dega degios dujos, pvz. degantis propanas, vandenilis, acetilenas, šviečiančios dujos ir kt.	D klasės gaisrai: dega metalai ir jų lydiniai, pvz. kalis, natris, magnis ir kt.
Žymėjimas ant gesintuvo			

140. Gesinant gaisrus būtina naudoti gesintuvą, ant kurio nurodyta, kad jis skirtas būtent tai gaisro klasei gesinti:

Miltelių gesintuvai – skirti gesinti kietas degias medžiagas,	Vandens putų gesintuvai – skirti gesinti kietas degias	Angliarūgštės gesintuvai – skirti gesinti degius skysčius ar
---	--	--

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psl.
Gaisrinės saugos instrukcija Nr. 32	Darbų saugos skyrius	2024-07-18 Nr. VTA-I24-154	Patvirtintas	14 iš 15

degius skysčius, dujas (A, B, C klasės gaisrus). Leidžiama gesinti elektros įrenginius, kuriuose įtampa iki 1000 V	medžiagas ir degius skysčius (A ir B klasės gaisrus). Šiais gesintuvais draudžiama gesinti elektros įrenginius su įtampa	skystėjančias kietas medžiagas (B klasės gaisrus). Leidžiama gesinti elektros įrenginius, kuriuose įtampa iki 1000 V
		

141. Visų gesintuvų paleidimo būdas yra panašus:



142. Pagrindinės gaisrų gesinimo taisyklės:



143. Užgesinus ugnį, stebėti gaisravietę, kad ji vėl neužsiliepsnotų.

144. Nedelsiant pranešti atsakingiems asmenims apie įvykusį gaisrą, net jei jis buvo užgesintas.

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psl.
Gaisrinės saugos instrukcija Nr. 32	Darbų saugos skyrius	2024-07-18 Nr. VTA-I24-154	Patvirtintas	15 iš 15

VIII. PATALPŲ UŽDARYMAS PASIBAIGUS DARBUI

145. Bendrovės patalpos, nepriklausomai nuo jų paskirties, baigus jose darbą ir prieš jas uždariant turi būti patikrintos.
146. Patalpų tikrinimo, prieš jas uždariant, tikslas:
 - 146.1. pašalinti priežastis, galinčias sukelti patalpose gaisrą nedarbo metu;
 - 146.2. pašalinti gaisro kilimo ir ugnies plitimo priežastis.
147. Būtina patikrinti:
 - 147.1. ar patalpos išvalytos nuo buitinių, gamybinių atliekų;
 - 147.2. ar išjungti visi elektriniai prietaisai;
 - 147.3. ar uždaryti langai, orlaidės, durys į kitas patalpas;
 - 147.4. ar nustatyta tvarka sudėtos patalpoje likusios medžiagos ir kitas turtas;
 - 147.5. ar laisvi pagrindiniai praėjimai patalpose, ar neužkrauti laiptai ir laiptinės;
 - 147.6. ar patalpose nėra dūmų, degėsių, svylančios gumos kvapo;
 - 147.7. ar patalpose neliko žmonių (Darbuotojų ar pašalinių);
 - 147.8. ar nėra įjungtų šildymo, kaitinimo ar kitų gaisro pavojų galinčių sukelti prietaisų;
 - 147.9. ar pašalintos lengvai užsidegančios medžiagos nuo įrenginių ir galimų šilumos šaltinių;
 - 147.10. ar nepalikti įjungti laikini elektros įrenginiai ar prailgintuvai.
148. Darbuotojas, patikrinęs patalpas ir radęs trūkumus, pagal galimybes pašalina juos pats, priešingu atveju praneša tiesioginiam vadovui. Jei nustatyti pažeidimai kelia pavojų, patalpos neturi būti paliekamos nepašalinus rizikos arba neinformavus atsakingų asmenų.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

149. Pastebėję gaisrinės saugos pažeidimą (-us) nedelsiant informuokite padalinio vadovą ir (arba) atsakingus asmenis.
150.  **Draudžiama** ignoruoti pastebėtus gaisrinės saugos pažeidimus ar juos slėpti.
151. **Atsiminkite, kad pagrindinė gaisrų kilimo priežastis – neatsargus elgesys. Būkite atidūs ir nuolat laikykitės gaisrinės saugos reikalavimų!**
152. Kiekvienas Darbuotojas yra atsakingas už savo ir aplinkinių saugumą laikantis šios instrukcijos reikalavimų.
153. Instrukcijos reikalavimų nesilaikymas gali sukelti pavojų žmonių gyvybei, sveikatai bei turtui.