

Aplinkos apsaugos agentūrai

Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos

Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai

|   |
|---|
| X |
|   |
|   |

(reikiamą langelį pažymėti  
X)

## ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA

### I SKYRIUS

#### BENDROJI DALIS

##### 1. Informacija apie ūkio subjektą:

###### 1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

|   |
|---|
|   |
| X |
|   |

(tinkamą langelį pažymėti X)

###### 1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo  
struktūrinio padalinio kodas  
Juridinių asmenų registre  
arba fizinio asmens kodas

UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas

120545849

###### 1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | Pastato ar pastatų komplekso nr. | korpusas | buto ar negyvenamosios patalpos nr. |
|-------------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------|-------------------------------------|
| Vilniaus m. | Vilnius                                                | Titnago g.         | 74                               |          |                                     |

###### 1.5. ryšio informacija

| telefono nr.  | fakso nr. | el. pašto adresas                          |
|---------------|-----------|--------------------------------------------|
| (8 5) 2192755 |           | <a href="mailto:info@vv.lt">info@vv.lt</a> |

###### 2. Ūkinės veiklos vieta:

| Ūkinės veiklos objekto pavadinimas |
|------------------------------------|
| Šalčininkų nuotekų valykla         |
| adresas                            |

| savivaldybė     | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | namo pastato ar pastatų komplekso nr. | korpusas | buto negyvenamosios patalpos nr. |
|-----------------|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|----------|----------------------------------|
| Šalčininkų raj. | Šalčininkų apyl. Milvydų km.                           |                    |                                       |          |                                  |

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

| telefono nr. | fakso nr. | el. pašto adresas                                              |
|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------|
|              |           | <a href="mailto:renata.kungyte@vv.lt">renata.kungyte@vv.lt</a> |

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: nuo 2025-01-01 iki 2025-12-31

## 2 lentelė. Poveikio oro kokybei monitoringo duomenys.

Poveikio oro kokybei monitoringas neatliekamas.

## 3 lentelė. Poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenys

1. Sąlyga reikalaujanti vykdyti monitoringą - „ūkio subjektai eksploatuojantys geriamojo vandens tiekimo vandenvietes, kai paimamo ar planuojamo paimti vandens kiekis (vidutinis metinis paėmimas) viršija 100 m<sup>3</sup> per parą. Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymas Nr. VIII-529, priimtas 1997 m. lapkričio 20 d. (Valstybės žinios, 1997 12 10 Nr.112), numato, jog monitoringą pagal specialiai paruoštas programas privalo vykdyti ūkio subjektai, veikiantys aplinką ir naudojantys gamtos išteklius. Požeminio vandens eksploatacija kaip tik ir yra tokia veiklos sritis, kuri daro įtaką požeminei hidrosferai – sudėtingai gamtinės aplinkos daliai, naudojant gamtos išteklius – požeminį vandenį. Yra parengtos, suderintos ir patvirtintos šios poveikio požeminiam vandeniui monitoringo programos:
  - UAB „Vilniaus vandenys“ eksploatuojamų Švenčionėlių, Švenčionių, Šalčininkų, Eišiškių, Nemenčinės m., N.Verkių, Grigiškių, T.Vokės-2, Daniliškių vandenviečių poveikio požeminiam vandeniui monitoringo 2025-2029 metų programa. Požeminio vandens monitoringas UAB „Vilniaus vandenys“ eksploatuojamose vandenvietėse yra organizuotas taip, kad būtų galima įvykdyti aplinkos monitoringo įstatyme ir naujojoje Tvarkoje keliamus uždavinius – sistemingai stebėti, sisteminti, vertinti ir prognozuoti gamtinėje (šiuo atveju požeminėje hidrosferoje) vykstančius savaiminius ir antropogeninio poveikio sąlygotus pokyčius, aplinkos kitimo tendencijas ir galimas pasekmes.

Poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenys, parengti pagal Nuostatų 4 priedo II skyriaus 3 lentelę, pateikiami LGT per Valstybinės požeminio vandens informacinės sistemos elektronines paslaugas, el. paštu ar kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis.

## 4 lentelė. Poveikio drenažiniam vandeniui monitoringo duomenys

Poveikio drenažiniam vandeniui monitoringas neatliekamas.

## 5 lentelė. Poveikio aplinkai (dirvožemiui, biologinei įvairovei, reljefui, hidrografiniam tinklui, kraštovaizdžio vizualinei struktūrai) monitoringo

## duomenys

Poveikio aplinkai (dirvožemiui, biologinei įvairovei, reljefui, hidrografiniam tinklui, kraštovaizdžio vizualinei struktūrai) monitoringas neatliekamas.

### III SKYRIUS

#### MONITORINGO (IŠSKYRUS POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO) DUOMENŲ ANALIZĖ IR IŠVADOS APIE ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ APLINKAI

**5. Pateikiama technologinių procesų ir (ar) išmetamų / išleidžiamų teršalų, ir (ar) poveikio aplinkai (išskyrus poveikio požeminiam vandeniui) monitoringo duomenų analizė ir išvados, kokį poveikį ūkio subjekto veiklos veikiamiems aplinkos komponentams daro vykdoma veikla, kaip tokio poveikio galima išvengti ar jį sumažinti:**

Vykdant ūkio subjektų aplinkos monitoringo programą buvo atliekami Šalčininkų nuotekų valyklos priimtovo (upė Šalčia, dešinysis krantas, atstumas iki Šalčios upės žiočių 56 km.) mėginių tyrimai. Matavimų dažnumas 1-ą kartą per mėnesį. Mėginio ėmimo vieta:

- Upė prieš išleistuvą (100m).
- Upė po išleistuvo (500m).

Šalčininkų miesto nuotekų valykla rekonstruota 2010 metais. Nuotekų valyklos projektinis pajėgumas – 1800 m<sup>3</sup>/p. Valykloje yra parengtinio ir biologinio valymo grandys, po kurių nuotekos, išvalytos iki normatyvinių parametrų, yra išleidžiamos į Šalčios upę.

**Parengtinio valymo įrenginyje** sulaikomi nešmenys, pašalinamas ir nusausinamas smėlis, riebalai.

**Biologinis nuotekų valymas** – periodinio veikimo reaktoriai (Sequencing Batch Reactor – SBR). Periodinio veikimo reaktoriuose biologinio nuotekų valymo procesai vyksta atitinkamais laiko intervalais vienoje talpoje. Periodinio veikimo reaktoriai turi anaerobinę, anoksinę ir aeracinę zonas, kurios sutalpintos viename įrenginyje. Šio tipo įrenginiai yra gerai pritaikyti netolygių ir svyruojančių nuotekų debitų bei apkrovų valymui. SBR tipo įrenginiuose taip pat šalinamos biogeninės medžiagos.

##### **5.1. duomenų analizėje argumentuotai apibūdinama:**

- *technologinių procesų parametrų atitiktis teisės aktuose reglamentuotam (jei reglamentuotas) technologiniam režimui, neatitikimų, jei tokių buvo, priežastys ir jų poveikis (išmetamam ar išleidžiamam teršalų kiekiui ir aplinkos (oro, vandens) kokybei);*
- *išmetamo ar išleidžiamo teršalų kiekio atitiktis teisės aktuose reglamentuotam (jei reglamentuotas) ir (ar) leidimo sąlygose nustatytam kiekiui;*

*– jei vykdomas poveikio aplinkai monitoringas, ūkio subjekto išmetamo ar išleidžiamo teršalo sudaromas aplinkos (oro, vandens) užterštumo lygis (be foninio aplinkos užterštumo lygio ir su juo) ir jo palyginimas su tam teršalui nustatyta aplinkos (oro, vandens) kokybės norma.*

Šalčininkų miesto nuotekų valyklos įrenginiai 2025 m. laikotarpiu veikė nepažeidžiant technologinių režimų, visas nuotekų kiekis išvalytas iki nustatytų normų. Išanalizavus ir įvertinus gautus duomenis ūkio subjekto veiklos poveikio procesas 2025 metais atitiko technologinį režimą, nuotekos išvalytos normatyviai ir nedarė poveikio upės ekologinei būklei.

Išleidžiamų teršalų kiekis neviršijo Taršos leidimo Nr. VR-4.7-V-02-Š-5/TL-V.2-18/2020 Specialiojoje dalyje „Nuotekų tvarkymas ir išleidimas“ nustatytų leidžiamos taršos normatyvų pagal teršalus - BDS<sub>7</sub>, bendras azotas, bendras fosforas, ChDS, NO<sub>2</sub>-N, NH<sub>4</sub>-N, kadmio; Di(2-etilheksil)ftalatas, gyvsidabris ir jo junginiai.

Teršalų apskaita ir kontrolė vykdoma vadovaujantis UAB „Vilniaus vandenys“ Šalčininkų miesto nuotekų valyklos, Lydos g. 34, Milvydų k., Šalčininkų r. sav., Aplinkos apsaugos agentūros suderinta Ūkio subjekto aplinkos monitoringo programa (toliau – Monitoringo programa).

Upių ekologinė būklė yra vertinama pagal fizikinius-cheminius kokybės elementus – bendrus duomenis (maistingąsias medžiagas, organines medžiagas, prisotinimą deguonimi) apibūdinančius rodiklius: nitratinį azotą (NO<sub>3</sub>-N), amonio azotą (NH<sub>4</sub>-N), bendrąjį azotą (N<sub>b</sub>), fosfatinį fosforą (PO<sub>4</sub>-P), bendrąjį fosforą (P<sub>b</sub>), biocheminį deguonies suvartojimą per 7 dienas (BDS<sub>7</sub>) ir ištirpusio deguonies kiekį vandenyje (O<sub>2</sub>) bei specifinius teršalus (sunkiuosius metalus, pavojingas prioritetines medžiagas) apibūdinančius rodiklius: aliuminį (Al), arseną (As), chromą (Cr), varį (Cu), vanadį (V), cinką (Zn), gyvsidabrį (Hg), kadmį (Cd), šviną (Pb), nikelį (Ni) ir kitas pavojingas prioritetines medžiagas. Pagal kiekvieno rodiklio vidutinę metų vertę vandens telkinys priskiriamas vienai iš penkių ekologinės būklės klasių.

| <b>Vidutinės metinės rodiklių vertės:</b> | <b>prieš</b>    | <b>po</b>      |
|-------------------------------------------|-----------------|----------------|
| NO <sub>3</sub> -N (mg/l)                 | 0,971 (l. gera) | 1,399 (gera)   |
| NH <sub>4</sub> -N (mg/l)                 | 0,168 (gera)    | 0,111 (gera)   |
| N <sub>b</sub> (mg/l)                     | 1,297 (l. gera) | 1,62 (l. gera) |
| PO <sub>4</sub> -P (mg/l)                 | 0,031 (l. gera) | 0,057 (gera)   |
| P <sub>b</sub> (mg/l)                     | 0,109 (gera)    | 0,283 (bloga)  |
| BDS <sub>7</sub> (mg/l)                   | 3,05 (gera)     | 1,98 (l. gera) |
| O <sub>2</sub> (mg/l)                     | 9,325 (l. gera) | 9,65 (l. gera) |
| Al (μg/l)                                 | 9,826 (gera)    | 8,161 (gera)   |
| As (μg/l)                                 | 0,000 (gera)    | 0,000 (gera)   |
| Cr (μg/l)                                 | 0,000 (gera)    | 0,000 (gera)   |
| Cu (μg/l)                                 | 0,451 (gera)    | 1,301 (gera)   |
| V (μg/l)                                  | 0,000 (gera)    | 0,000 (gera)   |

|                                 |                |                |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| Zn (µg/l)                       | 0,00002 (gera) | 0,00001 (gera) |
| Kadmis (µg/l)                   | 0,045 (gera)   | 0,000 (gera)   |
| Nikelis (µg/l)                  | 0,000 (gera)   | 0,000 (gera)   |
| Švinas (µg/l)                   | 0,000 (gera)   | 0,000 (gera)   |
| Gyvsidabris (µg/l)              | 0,007 (gera)   | 0,000 (gera)   |
| Di(2-etilheksil)ftalatas (µg/l) | 0,178 (gera)   | 0,053 (gera)   |

Įvertindami monitoringo programoje nustatytus vertinimo kriterijus bei aplinkos monitoringo rezultatus matome, kad vykdoma veikla daro nežymų poveikį upės ekologinei būklei.

***5.2. išvadose pateikiama informacija apie ūkio subjekto vykdomos veiklos technologinių procesų parametrų laikymąsi, ūkio subjekto veiklos poveikį jo veikiamiems aplinkos komponentams (nurodant kitimo per pastaruosius metus tendencijas ir prognozuojamą poveikį) ir galimas tokio poveikio sumažinimo priemones (veiksmus).***

Šalčininkų miesto nuotekų valymo įrenginių technologinis procesas 2025 metais atitiko nustatytą technologinį režimą, nuotekos išvalytos normatyviai, neatitikimų normatyvams nebuvo. TL nustatytos vidutinės normatyvinės teršiančių medžiagų koncentracijos: BDS<sub>7</sub> – 12 mg/l, bendras azotas – 20 mg/l; bendras fosforas – 2 mg/l; ChDS – 125 mg/l; NO<sub>2</sub>-N – 0,45 mg/l; NH<sub>4</sub>-N – 5 mg/l; kadmis – 40 µg/l; Di(2-etilheksil)ftalatas – 2 µg/l; Hg – 2 µg/l.

Po išvalymo išleistų teršalų vidutinės koncentracijos: BDS<sub>7</sub> – 4,535 mg/l, bendras azotas – 6,744 mg/l; bendras fosforas – 0,528 mg/l; ChDS – 32,245 mg/l; NH<sub>4</sub>-N – 0,410 mg/l; kadmis – 0,112 µg/l; Di(2-etilheksil)ftalatas – 0,151 µg/l; Hg – 0,000 µg/l.

Įvertinus išvalytų nuotekų poveikį gamtinei aplinkai pagal upės matavimus aukščiau ir žemiau išleistuvo, išleistos išvalytos nuotekos Šalčios upės būklės nepablogino.

Prognozuojama, kad nuotekos Šalčininkų NVĮ bus ateinančiais metais išvalomos normatyviai ir neturės neigiamo poveikio upės ekologinei būklei.

***5.3 pasiūlymai monitoringo programos tikslinimui ir monitoringo apimčių keitimui, jeigu monitoringo rezultatais tai galima pagrįsti.***

Esamos Monitoringo programos tikslinti ir monitoringo apimčių keisti nereikia.

#### IV SKYRIUS

### APIBENDRINANTI POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO ATASKAITA SU DUOMENŲ ANALIZE IR IŠVADOMIS APIE ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ APLINKAI

6. Poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenų analizė ir išvados apie ūkio subjekto veiklos poveikį aplinkai pateikiami kas 5 metai. Apibendrinančios 2025 – 2029 metų ataskaitos bus pateiktos 2030 metais.

Ataskaitą parengė Renata Kungytė, +370 682 40543

(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

Veiklos administravimo ir atitikties direktorius \_\_\_\_\_

(Ūkio subjekto vadovo ar jo

įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

Egidijus Anulis

(Vardas ir pavardė)

2026 02 18

(Data)